

RADICAL TACK

Montážní lepidlo na disperzní bázi

OBLAST POUŽITÍ:

Na svislých plochách nestékavé montážní lepidlo konzistence pasty s extrémně silnou přilnavostí, zejména vhodné pro instalace a připevnění soklových lišt s jádrem, dekorativních imitací trámů a ozdobných profilů z PU-tvrzené pěny, izolačních desek z tvrzené pěny v etn Styroporu, dřevotřískových desek, sádkartonových desek, dřevěných a plastových materiálů, dřevěných dveřních rámců, desek s obsahem skelných a minerálních vláken, kovu, keramického obkladu, okenních parapetů apod. Vhodné pro instalace výše uvedených materiálů na beton, zdivo, omítku, dřevě, kov a k sobě navzájem. Pouze pro interiéry.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel
- univerzální použití
- vysoká konečná pevnost
- vyplňuje spáry
- malá spotřeba aplikací v bodech nebo pásech
- okamžitému zpracování
- extrémně silná přilnavost
- rázná a vibračním odolné spojení
- dobrá odolnost vůči působení tepla a chladu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--|---|
| Báze | disperzní syntetická pryskyice |
| Barva | bílá |
| Viskozita | pastovitá . nestékavá |
| Specifická hmotnost | 1,3 g/cm ³ |
| Teplota při zpracování | optimum mezi +15°C a +20°C |
| Teplotní odolnost | při dlouhodobém působení . 20°C a + 70°C |
| Vydatnost kartuze | u nanázení v pásu o průměru dýzy 0,5 cm - cca 15 bm. U bodového nanázení ve 30 cm odstupech - cca 10 m ² . Lepidlo je třeba smírovat zejména na vrcholky nerovností. |
| Rozpouštědla, příp. čistící prostředky | pro nezaschnlý materiál voda |
| GISCODE | D 1 |

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Lepené povrchy musí být pevné, nosné, suché a čisté. Zvláště je třeba odstranit prach a zbytky oleje a tuku . Pro očištění a odmaštění použijte **SOLVENT 300**. Pro zvýšení povrchové pevnosti, zbavení prachu apod. použijte **NIBOGRUND PG 18**.

Uzáv r kartuze se odstraní nožem a0 u závitů, nazroubuje se zpi ka a na požadovaném místě se zikmo odřízne. Kartuze se vloží do aplika ní pistole. **RADICAL TACK** se nanáží jednostrann ve form pás nebo bod . P i montáži desek se ídí odstupy zpevn ných míst podle hmotnosti desky a íní zpravidla 25 . 30 cm. Desky se ihned p íkládají tak, aby lepidlo jezť dobře pokrylo podklad. Potom se desky zapolohují, upraví, p ítla í a d kladn p íklepnou. P i vzech ostatních lepeních se postupuje obdobn . P echodná fixace je nutná jen ve výjime ných p ípadech. P i vzech lepeních dbejte návodu k použití výrobce materiálu.

Skladování a likvidace obalu

Skladovat v chladu a suchu v pevn uzav eném obalu. Skladovatelnost 12 m síc . Chra te p ed mrazem. Dle Vyhlásky Ministerstva Životního prostředí . 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku pat í do skupiny 08 04 06 (kal lepidel bez halogenových rozpouzt del a/nebo t sních materiál bez halogenových rozpouzt del). Nevytvrzený materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sb rnou službou pro speciální odpad. Vytvrzený, resp. vyschlý materiál likvidujte jako komunální nebo Živnostenský odpad. Prázdné obaly likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sb rnou službou pro speciální odpad.

Bezpe nostní opat ení

Pracujte v dob e v traných prostorách. P i práci zabra te hromad ní výpar . Odstra te zápalné zdroje . neku te. Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny. Výpary m ůou po smísení se vzduchem vytvá et výbužnou sm s. Nejezte, neku te, nepijte p i pouívání výrobku. Chra te o í a pokoŮku p ed pot ísn ním, p i práci pouívejte vhodné ochranné pom cky . t sn p ílnavé ochranné brýle a ochranné rukavice. V p ípad nedostate ného v trání prostor pouívejte ochranný dýchací filtr. DodrŮujte zásady osobní hygieny. P ed pracovní p estávkou a po ukon ení práce si omyjte ruce. Pot ísn ný od v ihned vym te za ístý. Nedovolte, aby se výrobek dostal do spodních vod, vodstva nebo kanaliza ního systému. Podrobn í informace týkající se bezpe nostních otázek jsou uvedeny v Bezpe nostním listu výrobku. Chra te p ed d tmi!

První pomoc

P i pot ísn ní pokoŮku omývejte vodou a mýdlem. P i zasaŮení o í vyjm te p ípadné kontaktní o ky a vymývejte o í p í otev eném ví ku po dobu n kolika minut tekoucí vlažnou vodou. Následn vyhledejte léka skou pomoc. P i náhodném poŮití okamŮit vyhledejte léka skou pomoc.

Standardní v ty ozna ující specifickou rizikovost (R . v ty):

R 11 Vysoce ho lavý

Standardní pokyny pro bezpe né nakládání (S . v ty):

S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí

S 9 Uchovávejte obal na dob e v traném míst

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj zápalení . Zákaz kou ení

S 26 P i zasaŮení o í okamŮit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc

S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodn te tento materiál a jeho obal ve sb rném míst zvláštních nebo nebezpe ných odpad

S 33 Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny

S 46 P i poŮití okamŮit vyhledejte léka skou pomoc a ukaŮte tento obal nebo ozna ení

S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodn n jako nebezpe ný odpad

DODÁVANÉ BALENÍ:

kartuže

- 380 g

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základ názich zkuzeností a pokus . Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých p ípadech p esto nem ůeme p evzít a to pro velké mnoŮství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporu ujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost vezkerá vydání p edchozí.

Vydání: 1. 04